

PRAVIDELNÁ ZPRÁVA O REVIZI LPS č.83/2023

Revize provedena v souladu s ČNS 331500 a ČNS EN 62305-1 až 4 (11/2006)

Revizní technik : Miroslav Jerie
 Event.č. osvědčení: 3039/2/18/R-EZ-E2A
 Revizi byli přítomni: Roman Machník
 Datum zahájení revize: 28.2.2023. 9,00 hod
 Datum ukončení revize: 28.2.2023. 10,00 hod.
 Datum vypracování revizní zprávy: 29.3.2023.

Typ revize: **PRAVIDELNÁ**

Název a adresa objednatele: RD - Thomayerova 2528, 251 01 Říčany u Prahy

Rozsah prohlídky: **Vnější ochrana před bleskem**

Povětrnostní podmínky : **bezvětří, slunečno**

Základní údaje o objektu :

- | | |
|--|----------------------------------|
| - Typ objektu: | RD 10x15 |
| - Elektrická a neelektrická zařízení umístěná na střeše: | anténa |
| - Třída LPS (hladina ochrany před bleskem – LPL): | neizolovaný tř.III |
| - Typ jímací soustavy :
jímačů | kombinace ochranného úhlu a pom. |
| - Velikost ok mřížové soustavy (5x5m, 10x10m, 15x15m, 20x20m): | 15x15m |
| - Pomocné jímače: | 3x |
| - Výška tyčových jímačů: | 0,4m-1,5m |
| - Materiál střechy: | taška |
| - Typ střechy: | sedlová střecha |
| - Typ uspořádání zemnicí soustavy: | uspořádání typu B |
| - Druh zeminy: | okolní půda – ornice, jíl |
| - Stav zeminy: | mokrá |
| - Potenciálové vyrovnání silnoproudých elektroinstalací: | sítě TN |
| - Zemnič a vývody: | pásek FeZn a vodič FeZn pr.10 |
| - Svody, materiál a průřez: | FeZn 10mm |
| - Přechňívající předměty: | chráněny |
| - Větší kovové hmoty, ocelové konstrukce: | chráněny |

Soupis použitých měřicích přístrojů:

- EUROTTEST XA MI3105, výrobní číslo: 13111208
- kalibrační list č.13111208, datum kalibrace 22.7.2022-MICRONIX

Celkový posudek

Hromosvodní soustava odpovídá požadavkům uvedených norem a je z hlediska bezpečnosti schopna provozu.

Podpis revizního technika

V Říčanech dne 29.3.2023

Počet vyhotovených zpráv

Rozdělovník:	objednatel	2x
	RT	1x

Počet listů: 3 listy

Počet příloh: 2 listy

revizní zprávu převzal



A. Předmět revize:

Předmětem pravidelné revize je vnější systém ochrany před bleskem, provedeným dle ČSN EN 62305-1-4, na objektu rodinného domu na adrese Thomayerova 2528, 251 01 Říčany u Prahy. Jedná se o sedlovou střechu – taška, výška budovy 11m. Systém ochrany před bleskem je vnější neizolovaný LPS tř. III, kombinace ochranného úhlu a pom. jímačů.

Jiné než výše uvedené zařízení nebylo předmětem této revizní zprávy.

B. Předložené doklady:**a. Výchozí RZ:**

- Josef Skořepa, 6957/7/09/R-EZ-E2A, Nymburk

C. Technický popis revidovaného zařízení:

Jedná se o rodinný dům na adrese Thomayerova 2528, 251 01 Říčany u Prahy, o výšce 11m se sedlovou střechou – střešní taška. Systém ochrany před bleskem je vnější neizolovaný LPS tř. III, kombinace ochranného úhlu a pom. jímačů. Uzemnění je strojené typu B, společně s el. Instalací. Materiál je FeZn pr. 10mm, se třemi pomocnými jímači, celkem 4 označené svody v ochranné trubce a izolaci. Za ochranou svorkou je do země FeZn pr. 10mm chráněn trubkou. Na střeše je instalována anténa s oddálením.

Jiné než výše uvedené zařízení nebylo předmětem této revizní zprávy.

D. Soupis provedených úkonů při revizi:

Byla provedena kontrola mechanických spojů a pomocných jímačů, kontrola

D1. Prohlídka:**D1.1. Vnější ochrana před bleskem:****D1.1.1. Jímací soustava:**

- | | |
|---|--|
| - Parametry náhodných jímačů | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.2.5, tabulky 3, 6 |
| - Zvolené jímací zařízení | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.2.1. |
| - Ochranný úhel | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.2.2, tab. 2. |
| - Mřížová soustava | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.2.2, tab. 2. |
| - Vzdálenost pokládaných vodičů jímací soustavy od střechy | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.2.4. |
| - Uchycení vodičů jímací soustavy připojení k jímacím tyčím | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.2.4, tab. E. 1. |

D1.1.2. Soustava svodů:

- | | |
|--|--|
| - Počet svodů | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.2. tab. 2. |
| - Vzdálenost mezi svody | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.3.3, tab. 4. |
| - Svody jsou rozmístěny rovnoměrně po obvodu objektu | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.3.3. |
| - Počet svodů pro izolovaný hromosvod | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.3.3. |
| - Svody nejsou uloženy v okapech | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.3.4. |
| - Velikost instalační smyčky | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.3.4. |
| - Elektrické izolace vnější LPS | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 6.3. |
| - Použité materiály | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.6.2, tab. 6. |
| - Zkušební svorka | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.3.6. (př. obr. E.23d) |

D1.1.3. Uzemňovací soustava:

- | | |
|---|--|
| - Uspořádání zemnicí soustavy je vhodné pro daný objekt | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.4.2.1. |
| - Délka zemniců dle třídy LPS | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.4.2.1. |
| - Použité materiály | ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.6.2, tab. 7. |
| - Pasivní ochrana proti korozi | ODPOVÍDÁ ČSN 332000-5-54 ed. 2, čl. NA. 7.5. |

D1.2. Vnitřní ochrana před bleskem**D1.2.1. Uzemnění a pospojování:**

- Min. průřezy vodičů pospojování ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 6.2.2., tab. 8,9
- Provedení uzemnění ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.1.
- Je zabezpečena co nejnižší hodnota impedance pospojování ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.2.

D1.2.2. Magnetické stínění trasy vedení:

- Stínění vnějších vedení vstupujících do stavby ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-4, čl. 4.3.
- Na rozhraní LPZ0A a LPZ1 odpovídají Mat. a rozměry magnetických stínění ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, tab. 3,6

D1.2.3. Koordinovaná SPD ochrana:

- SPD jsou koordinovaně umístěny na vstupu vedení do každé zóny ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-4, tab. 4,3
- SPD musí být instalovány tak, Aby byla možná jejich revize ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 6.2.1.
- Spojovací vodiče k SPD mají min. průřez ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-4, tab. 1e

E. Měření zemních odporů zemničů (uzemňovací soustavy):

Minimální hodnota zemního odporu jednoho zemniče je menší než 10Ω. Odpovídá ČSN EN 62305-3. Měření pomocí 2 kleští bylo provedeno na střeše pod okapem.

Číslo svodu	1	2	3	4
Odpor - Ω měřeno 2xkleště	0,82	0,11	0,07	0,07

Soupis zjištěných závad:**F. Závěr a vyhodnocení, celkový posudek:**

Provozovatelem byly reviznímu technikovi vytvořeny odpovídající podmínky pro provedení revize v odpovídajícím rozsahu. V průběhu revize byly pro jednotlivá zařízení a části instalace přítomni pracovníci, kteří odpovídají za daný prostor a nebo zařízení. Na zařízení nebyly v průběhu revize shledány závady, které by ohrozily bezpečnost provozovaného zařízení. Drobné nedostatky byly určenými pracovníky odstraněny na místě a revizním technikem zkontrolovány.

Stav od poslední revize – výchozí revize.

Revize byla provedena v souladu s požadavky následujících technických předpisů a norem: ČSN EN 62305-1-4, 332000-5-54.

V souladu s ČSN EN 62305 – 3 (tab.E2) a místními provozními předpisy byl po dohodě s provozovatelem stanoven termín příští pravidelné revize nejpozději do 4 let.

Výsledky této revize se vztahují pouze na posuzovaný předmět revize.

Po provedené prohlídce a zkoušení (vč.měření) posuzovaného elektrického zařízení a instalace podávám následující:

Celkový posudek

Hromosvodní soustava odpovídá požadavkům uvedených norem a je z hlediska bezpečnosti schopna provozu.

Další revize nejpozději do 4 let nebo po zásahu blesku.